

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo	EP EMASA PM
	Reporte Página Web	Código: PW-01-01C

Resumen de la calidad del agua en las plantas de tratamiento de agua de consumo EP EMASA PM

La Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo – EP EMASA PM informa la calidad del agua potable que está disponible en las conexiones domiciliarias para abastecimiento de agua de consumo, en base de muestreos y análisis realizados en domicilios al azar en cada sector de servicio de EP EMASA PM.

Calidad De Agua Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua							
Periodo		Noviembre 2017					
Sector de Abastecimiento// Tanque de agua							
Parámetro	Unidad	Limite Permissible	Planta Central San José	Guaraquí	La Cruz	Pucalpa	Simón Bolívar
Parámetros Físicos							
pH		6 a 9 ^a	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Temperatura	°C	-	15.1	16.1	15.4	15.3	15.1
Cloro Libre	mg/l	0.3 a 1.5 ^b	0.6	0.3	0.8	0.7	0.0
Turbidez	NTU	100 ^a , 5 ^b	0.023	0.024	0.031	0.023	0.032
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	118.7	122.5	120.5	121.1	118.6
Salinidad	%	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Solidos Disueltos Totales	mg/L	-	70.4	70.8	70.9	71.7	70.3
Color	Pt-Co	75 ^a 15 ^b	1	2	1	1	1
Parámetros Microbiológicos							
Coliformes Totales	UFC/100ml	-	<1	<1	<1	<1	<1
Coliformes Fecales	UFC/100ml	1000 ^a <1.1 ^b	<1	<1	<1	<1	<1

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: AM 097-A. b: INEN 1108:2014, 5ta rev.

Conclusiones: Valores normales para parámetros evaluados. Revisar proceso de cloración en el tanque de tratamiento Simón Bolívar

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo	EP EMASA PM
	Reporte Página Web	Código: PW-01-01C

Calidad De Agua								
Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua								
Periodo		Noviembre 2017						
Sector de Abastecimiento// Tanque De Almacenamiento								
Parámetro	Unidad	Limite Permissible	Nuevo Amanecer	La Y	Cananvalle	María Dolores	San Rafael	Sumahuasi
Parámetros Físicos								
pH		6 a 9 ^a	nd	6.0	6.0	6.0	nd	nd
Temperatura	°C	-	nd	15.1	15.2	15.1	nd	nd
Cloro Libre	mg/l	0.3 a 1.5 ^b	nd	0.4	0.3	0.0	nd	nd
Turbidez	NTU	100 ^a , 5 ^b	nd	0.022	0.038	0.034	nd	nd
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	nd	118.3	118.9	118.2	nd	nd
Salinidad	%	-	nd	0.1	0.1	0.1	nd	nd
Solidos Disueltos Totales	mg/L	-	nd	70.1	70.3	70.1	nd	nd
Color	Pt-Co	75 ^a 15 ^b	nd	2	1	1	nd	nd
Parámetros Microbiológicos								
Coliformes Totales	UFC/100ml	-	nd	<1	<1	<1	nd	nd
Coliformes Fecales	UFC/100ml	1000 ^a <1.1 ^b	nd	<1	<1	<1	nd	nd

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: AM 097-A. b: INEN 1108:2014, 5ta rev. na: no aplica proceso de cloración, nd: no determinado en este mes

Conclusiones:

- Valores normales para parámetros evaluados. Revisar Proceso de cloración en los tanques de María Dolores

Recomendaciones al usuario:

- Realizar procesos de preservación de la calidad interior del agua para consumo, realizando mantenimiento de tuberías internas, cisternas o depósitos temporales.
- Comunicar a la EP EMASA PM, problemas en el servicio de agua potable a través de los canales de atención habilitados:
 - o Centro de atención personal: calle Montalvo y Av. Cochasquí
 - o Centro de atención telefónica: 02 383 6586 ext: 201 // 0996844095
 - o Centros de atención virtual: www.emasapm.gob.ec