

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo	EP EMASA PM
	Reporte Página Web	Código: PW-01-01C

Resumen de la calidad del agua que distribuye la EP EMASA PM

La Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo – EP EMASA PM informa la calidad del agua potable que está disponible en las conexiones domiciliarias para abastecimiento de agua de consumo, en base de muestreos y análisis realizados en domicilios al azar en cada sector de servicio de la EP EMASA PM.

Calidad De Agua							
Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua							
Periodo		Agosto 2019					
Sector de Abastecimiento// Tanque de agua							
Parámetro	Unidad	Limite Permissible ^a	Planta Central (Angumba)	Guaraquí (Chimbacalle)	La Cruz (1ro de octubre)	Pucalpa (Alegría)	Simón Bolívar (La Libertad)
Parámetros Físicos							
pH		6,5 - 8,0	6,6	7,0	6,8	6,8	6,9
Temperatura	°C	-	12,4	13,5	13,8	15,2	12,2
Cloro Libre	mg/l	0,3 a 1,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,0
Turbidez	NTU	5	>1	>1	>1	>1	>1
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	123,0	127,6	130,3	117,5	122,6
Salinidad	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	-	70,1	70,1	70,8	69,8	72,6
Color	Pt-Co	15	0	0	0	0	0
Nitritos	mg/L	3,0	>1	>1	>1	>1	>1
Nitratos	mg/L	50,0	1,0	1,8	1,9	1,6	1,9
Parámetros Microbiológicos							
Coliformes Totales	NMP/100ml		Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	NMP/100ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: INEN 1108:2020, 6ta rev.

Conclusiones: Valores normales para parámetros evaluados, a excepción del parámetro de cloro libre revisar el sistema de cloración del tanque de Simón Bolívar.

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo	EP EMASA PM
	Reporte Página Web	Código: PW-01-01C

Calidad De Agua								
Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua En Plantas De Tratamiento								
Periodo		Agosto 2019						
Sector de Abastecimiento// Tanque de agua								
Parámetro	Unidad	Limite Permisible ^a	Nuevo Amanecer (parte baja)	La Y (5 de abril)	Cananvalle (parte baja)	María Dolores	San Rafael	Sumahuasi (Conjunto)
Parámetros Físicos								
pH		6,5 - 8,0	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Temperatura	°C	-	13,5	13,5	15,8	15,2	13,8	13,0
Cloro Libre	mg/l	0,3 a 1,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,0	0,4
Turbidez	NTU	5	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	132,6	129,9	129,9	118,9	124,1	121,8
Salinidad	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	-	72,2	71,0	70,9	70,9	81,2	70,6
Color	Pt-Co	15	0	0	0	0	0	0
Nitritos	mg/L	3,0	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Nitratos	mg/L	50,0	1,8	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4
Parámetros Microbiológicos								
Coliformes Totales	NMP/100ml		Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	NMP/100ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: INEN 1108:2020, 6ta rev.

Conclusiones:

- Valores normales para parámetros evaluados. Tomar en cuenta un proceso de desinfección como medida de precaución para el tanque de San Rafael

Recomendaciones al usuario:

- Realizar procesos de preservación de la calidad interior del agua para consumo, realizando mantenimiento de tuberías internas, cisternas o depósitos temporales.
- Comunicar a la EP EMASA PM, problemas en el servicio de agua potable a través de los canales de atención habilitados:
 - o Centro de atención personal: calle Montalvo y Av. Cochasquí
 - o Centro de atención telefónica: 02 383 6586 ext: 201 // 0996844095
 - o Centros de atención virtual: www.emasapm.gob.ec